

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

город Реутов

Московская область  
16\_06\_2017г.

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес многоквартирного дома: ул. **Новогиреевская, дом 9**
2. Год постройки 1960
3. Характеристика объекта:  
износ в % -43, этажность – 3, подъездов –3  
наличие подвалов, цокольных этажей,- м<sup>2</sup>  
количество квартир - 36  
общая полезная площадь объекта 1111,4 м<sup>2</sup>  
жилая площадь -743,8 м<sup>2</sup>  
нежилая площадь – 0 м<sup>2</sup>, в том числе под производственные нужды - 0
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) - 1
5. Источники:  
теплоснабжения -ЦПП  
газоснабжения - есть  
твердого и жидкого топлива - нет  
энергоснабжения - централизованное  
Системы АЛЗ и дымоудаления

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
ПРОШЕДШЕГО 2016 г.**

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г.
1	Течь стояка ЦО	Зимне-осенний период	Система ЦО требует текущего ремонта	<i>Выполнен частичный ремонт труб 2 м)</i>
2	Течь запорной арматуры на ХВС	Зимне-осенний период	Краны требуют замены	<i>Выполнен частичный ремонт кранов 4 шт.)</i>

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>	3	3	удовлетворительно



	ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы	м шт м3	3 5 0 100 0 0 0 1 0 0	3 5 0 100 0 0 0 1 0 0	Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетвортельно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно
8.	Другие работы				
9.	Обеспеченность объекта: 1.Пескосоляной смесью и химреагентами 2.Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий	тыс. м3 шт	0.001 11	0.001 11	Удовлетворительно Удовлетворительно

**IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2017 г.**


**Комиссия в составе:**

Председателя: \_\_\_\_\_  
ответственного руководителя обслуживающей организации: генеральный директор ООО «УК  
«ЦС-Сервис» К.В.Цуриков

**членов комиссии:**

представителей общественности

*№ 44 9204 сертификат ЗА № 4 Клиф*



**представителей специализированных организаций:**

ООО «Реутовский водоканал» \_\_\_\_\_

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» \_\_\_\_\_

**произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к  
эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.**

**Председатель комиссии:** Генеральный директор

*/К.В. Цуриков/*

**Члены:**

Главный инженер

*/Е.В. Прибытков/*

Заместитель Ген.директора

*/Т.С. Калашникова/*

Мастер РГР

*/А.Н. Ремизов/*

Мастер МОП

*/В.А. Рыжакова/*

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2017-2018г.г.

Заместитель главы Администрации

*/В.А.Климов/*

*(подпись)*

" " 2017 г.