

**АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГOKBAPТИРНОГО ДОМА**

« 23 » апреля 2019г.

Адрес: г. Реутов, ул. Юбилейный пр., д. 8

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "17" апреля 2018 года

осенний осмотр на " 02 " октября 2019 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

зам. генерального директора
(должность)

Семенов Д.В.

(фамилия, инициалы)

Мастер МОП
(должность)

Беляева Л.И.

(фамилия, инициалы)

Мастер РТР
(должность)

Берген А.В.

(фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

(должность)

председатель ЖСК
(должность)

(фамилия, инициалы)

Иванов Л.Ю.

(фамилия, инициалы)

кв. 100

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 2003г.

Срок службы здания не определен

Материал стен панель

Вид и тип фундамента ЖБ

Вид и тип кровли мягкая

Число этажей 16

Количество подъездов 4

Количество квартир 266

Количество лифтов 8

шт.

Общая площадь дома 19264,1

кв.м.

Общая площадь жилых помещений 7323,1

кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) есть

Наличие технического этажа (между этажами) нет

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) есть

Наличие покоевого этажа нет

Общий физический износ многоквартирного дома нет данных %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 9

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 873,6 кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры нет

2. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	19264,1	гидроизол	удовлетворительное			
	свесы	пог.м.		Оцинкованный металл				
	желоба	пог.м.		Оцинкованный металл				
	защитные ограждения	пог.м.		металлические				
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	мауэрлат	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	выходы на чердак	шт.	4		удовлетворительное			
	чердачные продухи	кв.м.	4,8		удовлетворительное			
	слуховые окна	кв.м.	х	х	х	х	х	х
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	4		удовлетворительное			
	наружный водосток	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	8		удовлетворительное			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв.м.	96		удовлетворительное			
	отмостка	кв.м.	96		удовлетворительное			
	приямки	шт.	2		удовлетворительное			
	крыльца	шт.	4		удовлетворительное			
	Наружные стены	кв.м.	3974,4		удовлетворительное			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв.м.	3974,4		удовлетворительное			

	архитектурная отделка	кв.м.	х	х	х			
	плиты балконов и лоджий	шт.	68		удовлетворительное			
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.	320		удовлетворительное			
	подъездные козырьки	шт.	4		удовлетворительное			
	межпанельные швы	пог.м.	3648		удовлетворительное			
	пожарные лестницы	пог.м.	х	х	Х			
	эркеры	кв.м.	х	х	х			
	Проемы							
	дверные заполнения	шт.	72	Заменить пружину	удовлетворительное	4п. 7эт., 1п 6эт.	23.04.2019	02.10.2019
	оконные заполнения	шт.	72		удовлетворительное			
	подвальные окна	шт.	16		удовлетворительное			
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	5		удовлетворительное			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	3773,3		удовлетворительное			
	подвальные	кв.м.	19264,1		удовлетворительное			
	чердачные	кв.м.	19264,1		удовлетворительное			
	Внутренние стены	кв.м.	х	Нет данных				
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий							
	Лестницы	кв.м.	1021,7		удовлетворительное			
	Тамбурные двери	шт.	140		удовлетворительное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	64,8		удовлетворительное			
	Мусоропроводы	шт.	4		удовлетворительное			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	64		удовлетворительное			
	Внутренний водосток	пог.м.	204		удовлетворительное			
	Почтовые ящики	шт.	266		удовлетворительное			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.	х	х	х	х	х	Х
	Кухонные очаги	шт.	х	х	х	х	х	х
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	компл						
	электродвигатели	шт.						
	ручной привод	шт.						
	фильтры	компл						
	двери	шт.						
	воздухозаборник	шт.						
	вентиляция	компл						
	водоснабжение	компл						
	канализация	компл						
	освещение	компл						
	дополнительное оборудование	компл						

6	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	100		удовлетворительное			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	920		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	208		удовлетворительное			
	завдвижки	шт.	12		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	272		удовлетворительное			
	тепловые пункты	шт.	х	х	Х			
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	1128		удовлетворительное			
7	общедомовые приборы учета	шт.	2		удовлетворительное			
	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	520		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	75		удовлетворительное			
	завдвижки	шт.	4		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	120		удовлетворительное			
8	общедомовые приборы учета	шт.	2		удовлетворительное			
	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	200		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	48		удовлетворительное			
	завдвижки	шт.	2		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	80		удовлетворительное			
9	общедомовые приборы учета	шт.	1		удовлетворительное			
	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	200		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	50		удовлетворительное			
	ливневая канализация	пог.м.	180		удовлетворительное			
	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	6		удовлетворительное			
	щит распределительный этажный	шт.	60		удовлетворительное			
	светильники	шт.	620		удовлетворительное			
	выключатели	шт.	2		удовлетворительное			
	розетки	шт.	х	х	х			
	общедомовые приборы учета	шт.	6		удовлетворительное			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вентканалов			
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	29.07.2019.		
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования			
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы			

Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

Члены комиссии:

<u>Зам. ген. директора</u>	<u>Симонова Д.В.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>мастер</u>	<u>Беккен А.В.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>техник</u>	<u>Беляев</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

