

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город Реутов

Московская область
05.06. 2019 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина, дом 22

2. Год постройки 1960

3. Характеристика объекта:

износ в % -38, этажность – 5, подъездов – 3

наличие подвалов, цокольных этажей,- 89,8м²

количество квартир - 60

общая полезная площадь объекта – 2499,8 м²

жилая площадь – 2499,8 м²

нежилая площадь – м², в том числе под производственные нужды - 0 м²

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) - 1

5. Источники:

теплоснабжения - ПТП

газоснабжения - есть

твердого и жидкого топлива - нет

энергоснабжения - централизованное

Системы АПЗ и дымоудаления

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 2018 г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2018 г. |
|-------|---|----------------------|---|---|
| 1 | Течь лежака ХВС | Зимне-осенний период | Система ХВС требует текущего ремонта | Выполнен частичный ремонт труб (5 м) |
| 2 | Течь запорной арматуры на ГВС | Зимне-осенний период | Краны требуют замены | Выполнена замена кранов (6 шт.) |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
|-------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Объем работ | | | | |
| 2. | Ремонт кровли | м ² | 2 | 2 | удовлетворительно |
| 3. | Ремонт чердачных | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|--------------|---|
| | 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы | м шт м3 | 6 2 85 | 6 2 85 | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| | 6) электрооборудования: световой электропроводки | м | 10 | 10 | Удовлетворительно |
| | силовой электропроводки вводных устройств | м шт | 14 3 | 14 3 | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| | электрощитовых | шт | 1 | 1 | Удовлетворительно |
| | электродвигателей | шт | 0 | 0 | Удовлетворительно |
| 8. | Другие работы | | | | |
| 9. | Обеспеченность объекта: 1.Пескосоляной смесью и химреагентами 2.Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий | тыс. м3 шт | 0.001 9 | 0.001 9 | Удовлетворительно Удовлетворительно |

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 г.

Комиссия в составе:

Председателя: генеральный директор ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» Шаров С.А.

членов комиссии: главный инженер Панин Д.А.

зам.генерального директора Копьёв В.С.

Мастер РТР Погосян В.С.

Мастер РТР Сибиш В.В.

представителей общественности

кл зг Ходяков Н.П Жир

представителей специализированных организаций

ООО «Реутовский водоканал»

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии:

(Шаров С.А.)

Члены:

(Панин Д.А.)

(Копьёв В.С.)

(Погосян В.С.)

(Сибиш В.В.)

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2019-2020 г.

Заместитель главы Администрации

Климов В.А.

" " 2019 г.

(подпись)