

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

город Реутов

Московская область  
03.07.2019 г.

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Победы, дом 2
2. Год постройки 1983
3. Характеристика объекта:  
износ в % -42, этажность – 9, подъездов – 5  
наличие подвалов, цокольных этажей,- 1667,0 м<sup>2</sup>  
количество квартир - 160  
общая полезная площадь объекта – 9019,0 м<sup>2</sup>  
жилая площадь – 7689,6 м<sup>2</sup>  
нежилая площадь – м<sup>2</sup>, в том числе под производственные нужды - 0 м<sup>2</sup>
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) - 1
5. Источники:  
теплоснабжения - ЦПП  
газоснабжения - нет  
твердого и жидкого топлива - нет  
энергоснабжения - централизованное  
Системы АПЗ и дымоудаления

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
ПРОШЕДШЕГО 2018 г.**

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2018 г.
1	Течь стояка ГВС ,ХВС	Зимне-осенний период	Система ХВС ,ГВС требует текущего ремонта	Выполнен частичный ремонт труб (12 м)
2	Течь запорной арматуры в подвальном помещении	Зимне-осенний период	Краны требуют замены	Выполнен частичный ремонт кранов (бим.)

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1.	Объем работ	м <sup>2</sup>	2	2	удовлетворительно
2.	Ремонт кровли				
3.	Ремонт чердачных				



	5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы	м шт м3	16 2 60	16 2 60	Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно
	6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей	м м шт шт шт	18 14 10 2 1	18 14 10 2 1	Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно
8.	Другие работы				
9.	Обеспеченность объекта: 1.Пескосоляной смесью и химреагентами 2.Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий	тыс. м3 шт	0.001 12	0.001 12	Удовлетворительно Удовлетворительно

**IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019 г.**

**Комиссия в составе:**

Председателя: генеральный директор ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» Шаров С.А.

Панин Д.А

членов комиссии: главный инженер

Копьёв В.С.

зам.генерального директора

Погосян В.С

Мастер РТР

Сибиш В.В.

Мастер РТР

представителей общественности

Председатель совета дома Кучкова Валерия

представителей специализированных организаций:

ООО «Реутовский водоканал»

В.А. Диценко

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

председатель проверки вышепоказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

(Шаров С.А.)

(Панин Д.А.)

(Копьёв В.С.)

(Погосян В.С.)

(Сибиш В.В.)

Председатель комиссии:



Члены:

Д.А. Панин  
В.С. Копьёв  
В.С. Погосян  
В.В. Сибиш

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2019-2020г.г.

Заместитель главы Администрации

Климов В.А.

(подпись)

" " 2019 г.