

# Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г.

город г. Балашиха район г.о. Балашиха

03.04 2019 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома Балашиха г. Демин луг ул, 2

2. Год постройки 2013

3. Характеристика объекта:

износ в % 10 этажность 24/25 подъездов 6  
наличие подвалов, цокольных этажей, м<sup>2</sup>, общей площади Да / 7396 кв.м  
количество квартир 723 (шт.) общая полезная площадь объекта 42917,20 (кв. м)  
жилая площадь 42790,2 (кв. м)  
нежилая площадь 127,0, в том числе  
под производственные нужды (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

ГЦВУ - 6 шт., Тепловые узлы - 1 шт., Водомерные узлы - 1 шт.

5. Источники:

теплоснабжения котельная  
газоснабжения отсутствуют  
твердого и жидкого топлива отсутствуют  
энергоснабжения централизованное  
Системы АПЗ и дымоудаления

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования №  от  г., срок действия  года (лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования

от  г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

от  г.

## II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего 2018 - 2019 г.

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных	Дата	Причина возникновения	Отметка о выполненных работах по ликвидации
1	Течь запорной арматуры на полотенцесушителе	зимне-осенний период	Краны требуют замены	Выполнена замена крана 10 шт.
2	Течь стояка ГВС	зимне-осенний период	Система ГВС требует текущего ремонта	Выполнен частичный ремонт труб (4 м)

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 г.**

N п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	кв.м	60	60	удовл.
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	кв.м м.п	0 3	0 3	удовл. удовл.
4.	Ремонт фасадов, в том числе - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов	кв.м м.п шт. шт.	25 0 0 0	25 0 0 0	удовл. удовл. удовл. удовл.
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м.п	5	5	удовл.
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе - отмостков - приямков	кв.м	0	0	удовл.
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе 1) центрального отопления радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов	шт. м.п шт. м.п шт. шт. шт.	0 1 4 1000 0 0 1	0 1 4 1000 0 0 1	удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

элеваторных узлов	шт.	0	0	удовл.
3) горячего водоснабжения				
трубопроводов	м.п	2	2	удовл.
запорной арматуры	шт.	5	5	удовл.
промывка и опрессовка	м.п	100	100	удовл.
4) водопровода				
ремонт и замена арматуры	шт.	5	5	удовл.
ремонт и изоляция труб	м.п	3	3	удовл.
5) канализации				
ремонт трубопроводов	м.п	1	1	удовл.
ремонт колодцев	шт.	0	0	удовл.
промывка системы	м.п	100	100	удовл.
6) электрооборудования				
световой электропроводки	м.п	25	25	удовл.
силовой электропроводки	м.п	0	0	удовл.
вводных устройств	шт.	0	0	удовл.
электрощитовых	шт.	4	4	удовл.
электродвигателей	шт.	0	0	удовл.
8. Другие работы				
9. Обеспеченность объекта				

котельных топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях)

горюче-смазочными материалами и бензином \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

пескосоляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_ (тыс. усл. т.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий \_\_\_\_\_ (шт.)

#### IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 г.

Комиссия в составе:

председателя генеральный директор ООО "УК"РЭУ №1-Садовый" Шаров С.А.

членов комиссии: главный инженер Панин Д.А.

зам.генерального директора Копьёв В.С.

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

Члены совета МКД ул. 541  
Финансового участка Кривошеев

- представителей органа муниципального жилищного контроля

Кривошеев С.В.

- представителей специализированных организаций

ООО "Теплосервис-М" Мастер участка Башаев А.В.

- представителей муниципального образования

Нач. УЖХ Смирнова Ю.С.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**