

**АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

« 25 » апреля 2019г.

Адрес: г. Реутов, ул. Юбилейный пр., д. 5

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "25" апреля 2019 года

осенний осмотр на "03" октября 2019 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

зам. генерального директора

(должность)

Семенов Д.В.

(фамилия, инициалы)

Мастер МОП

(должность)

Щеглова Т.С.

(фамилия, инициалы)

Мастер РТР

(должность)

Берген А.В.

(фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

председатель

(должность)

ов. 94 Семенов Д. В. Семенов

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1988г.

Срок службы здания не определен

Материал стен панель

Вид и тип фундамента ЖБ

Вид и тип кровли мягкая

Число этажей 14

Количество подъездов 1

Количество квартир 97

Количество лифтов 2 шт.

Общая площадь дома 4655 кв.м.

Общая площадь жилых помещений 2530,9 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) есть

Наличие технического этажа (между этажами) нет

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) есть

Наличие цокольного этажа нет

Общий физический износ многоквартирного дома нет данных %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 0

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 0 кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры нет

2. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	4655	гидроизол	удовлетвор ительное			
	свесы	пог.м.		Оцинкованный металл				
	желоба	пог.м.		Оцинкованный металл				
	защитные ограждения	пог.м.		металлические				
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	мауэрлат	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	выходы на чердак	шт.	1		удовлетвор ительное			
	чердачные продухи	кв.м.	2		удовлетвор ительное			
	слуховые окна	кв.м.	х	х	х	х	х	х
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	1		удовлетвор ительное			
	наружный водосток	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	2,5		удовлетвор ительное			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв.м.	96		удовлетвор ительное			
	отмостка	кв.м.	96		удовлетвор ительное			
	приямки	шт.	1		удовлетвор ительное			
	крыльца	шт.	1		удовлетвор ительное			
	Наружные стены	кв.м.	1536		удовлетвор ительное			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв.м.	1536		удовлетвор ительное			

	архитектурная отделка	кв.м.	х	х	х			
	плиты балконов и лоджий	шт.	х	х	х			
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.	х	х	х			
	подъездные козырьки	шт.	1		удовлетворительное			
	межпанельные швы	пог.м.	2520		удовлетворительное			
	пожарные лестницы	пог.м.	х		удовлетворительное			
	эркеры	кв.м.	х	х	х			
	Проемы				удовлетворительное			
	дверные заполнения	шт.	28	Требуется ремонт дверей 14 эт. и замена пружин	удовлетворительное	14,11, 10,8,6, 5 эт.	25.04.2019	03.10.2019
	оконные заполнения	шт.	14		удовлетворительное			
	подвальные окна	шт.	2		удовлетворительное			
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	2		удовлетворительное			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	1131,7		удовлетворительное			
	подвальные	кв.м.	4655		удовлетворительное			
	чердачные	кв.м.	4655		удовлетворительное			
	Внутренние стены	кв.м.	х	Нет данных				
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий							
	Лестницы	кв.м.	232,7		удовлетворительное			
	Тамбурные двери	шт.	28		удовлетворительное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	12,6		удовлетворительное			
	Мусоропроводы	шт.	1		удовлетворительное			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	14		удовлетворительное			
	Внутренний водосток	пог.м.	44		удовлетворительное			
	Почтовые ящики	шт.	97		удовлетворительное			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.	х	х	х	х	х	х
	Кухонные очаги	шт.	х	х	х	х	х	х
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	компл						
	электродвигатели	шт.						
	ручной привод	шт.						
	фильтры	компл						
	двери	шт.						
	воздухозаборник	шт.						
	вентиляция	компл						
	водоснабжение	компл						
	канализация	компл						
	освещение	компл						
	дополнительное оборудование	компл						

6	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	9		удовлетворительное			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	164		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	86		удовлетворительное			
	задвижки	шт.	6		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	88		удовлетворительное			
	тепловые пункты	шт.	X	x	x			
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	250		удовлетворительное			
7	общедомовые приборы учета	шт.	2		удовлетворительное			
	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	135		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	65		удовлетворительное			
	задвижки	шт.	4		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	68		удовлетворительное			
8	общедомовые приборы учета	шт.	2		удовлетворительное			
	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	135		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	65		удовлетворительное			
	задвижки	шт.	4		удовлетворительное			
	прочая запорная арматура	шт.	68		удовлетворительное			
9	общедомовые приборы учета	шт.	1		удовлетворительное			
	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	45		удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	26		удовлетворительное			
	ливневая канализация	пог.м.	45		удовлетворительное			
	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ)	шт.	2		удовлетворительное			
	щит распределительный этажный	шт.	28		удовлетворительное			
	светильники	шт.	112	ЛБ	удовлетворительное			
	выключатели	шт.	10		удовлетворительное			
	розетки	шт.	X	x	x			
	общедомовые приборы учета	шт.	2		удовлетворительное			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов			
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	26.08.2019г.		
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования			
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы			

Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

Члены комиссии:

<u>Зам. ген. директора</u>	<u>Синилов Д.В.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>мастер</u>	<u>Беркин А.В.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>инженер</u>	<u>Щеменов Д.С.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
_____	_____
(должность)	(фамилия, инициалы)
_____	_____
(должность)	(фамилия, инициалы)
_____	_____
(должность)	(фамилия, инициалы)

